

EMPRESA **PEUGEOT TALBOT** N.º ERIE **16127214 B** MATRICULA **CU-5131-1**

Peugeot Talbot España, S. A.
Ctra. de Madrid a Getafe por Villaverde, Km. 7,500 - 28021-Madrid

Número de identificación: **VF3232V5215306534**

Clasificación del vehículo: **3100 VEHICULO MIXTO ADAPTABLE** N.º CERTIFICADO **15306534**

Marca: PEUGEOT Tipo: 235V4M Variante: 232V52M Denominación comercial: BOXER COMBI 320M Tara (kgf): 1855 PTMA/PMA (kgf): 3250 PTMA/PMA 1.º E (kgf): 1650 PTMA/PMA 2.º E (kgf): 1750 PTMA/PMA 3.º E (kgf): ----- PTMA/PMA 4.º E (kgf): ----- PMR S/F, C/F (kgf): 750/1600 N.º y dim. neumáticos: 4/195/70R15 N.º de asientos: 3A9 Volumen de bodegas: -----	Clase según R. 36: ----- Altura total (mm): 2150 Anchura total (mm): 1998 Vía anterior/posterior (mm): 1720/1710 Longitud total (mm): 5005 Voladizo posterior (mm): 965 Distancia eje 1.º/2.º (mm): 3200 Distancia eje 2.º/3.º (mm): ----- Distancia eje 3.º/4.º (mm): ----- Distancia 5.ª rda./ult. (mm): ----- Motor: Marca: PT-C Tipo: D-T9A N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2446 Potencia fiscal/real (C.V.F./kW): 15,00/ 63,0
--	---

Opciones incluidas en la homologación de tipo: **PUEDE MONTAR NEUMATICOS 205/70R15 O 215/70R15.**

Observaciones: **VEHICULO PROCEDENTE DE LA CEE**


Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.


El abajo firmante, legalmente autorizado por **PEUGEOT TALBOT ESPAÑA, S. A.**, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **C-1177**, así como con las opciones arriba incluidas.

MADRID, 24 de **JULIO** de 19**96**

Firma del Fabricante Nacional/Importador, 

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, el día 25 de Agosto de 1955, Hoja n.º 3.360 de la Sección 3.ª del Libro de Sociedades. **PEUGEOT TALBOT ESPAÑA, S. A.**

Reformas autorizadas:
16-04-2015 (ITV 1605): Inspección por cambio de frecuencia de inspección, próxima inspección antes de 09/10/2015.  **Pasa a Alquiler Sin Conductor. Clasificación: 3141**



CENTRO DE PUBLICACIONES MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA Mod. T/ITV/B



B100/07/2015 Este vehículo reúne las condiciones para la prestación de SERVICIO PUBLICO en lo que se refiere exclusivamente a la carga. (ITV N°0816).



ESPAÑA

TARJETA DE

INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha de la inspección: 16 NOV. 1998	Valedera hasta: 16 NOV. 2000	Fecha de la inspección: 11 NOV 2000	Valedera hasta: 11 NOV 2002
Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>	Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>
Fecha de la inspección: 29 OCT 2002	Valedera hasta: 29 OCT 2003	Fecha de la inspección: 24 OCT 2003	Valedera hasta: 24 OCT 2004
Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>	Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>
Fecha de la inspección: 26 OCT 2004	Valedera hasta: 26 OCT 2005	Fecha de la inspección: 21 OCT 2005	Valedera hasta: 21 OCT 2006
Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>	Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>
Fecha de la inspección: 21 OCT 2006	Valedera hasta: 21 ABR 2007	Fecha de la inspección: 21 ABR 2007	Valedera hasta: 21 OCT 2007
Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>	Estación núm.	Firma, <i>[Signature]</i>

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS HOJA ADICIONAL DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE Estación 0205 (VILLARROBLEDO)	MATRÍCULA CU-5131-I	
	Certificado de Características	
	N° Bastidor VF3232V5215306534	HOJA N° DOS
	N° Certificado 200728907	

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

Fecha de la inspección: 20 OCT 2007 Valedera hasta/por: 20 OCT 2008 N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 14 ABR 2010 Valedera hasta/por: 14 OCT 2010 N° Informe inspección:	 (Sello)
Fecha de la inspección: 17 ABR 2008 Valedera hasta/por: 17 OCT 2008 N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 14 OCT 2010 Valedera hasta/por: 14 ABR 2011 N° Informe inspección:	 (Sello)
Fecha de la inspección: 17 OCT 2008 Valedera hasta/por: 17 ABR 2009 N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 14 ABR 2011 Valedera hasta/por: 14 OCT 2011 N° Informe inspección:	 (Sello)
Fecha de la inspección: 15 ABR 2009 Valedera hasta/por: INSPECCIÓN DESFAVORABLE N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 14 OCT 2011 Valedera hasta/por: 14 ABR 2012 N° Informe inspección:	 (Sello)
Fecha de la inspección: 15 ABR 2009 Valedera hasta/por: 15 OCT 2009 N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 14 ABR 2012 Valedera hasta/por: 14 OCT 2012 N° Informe inspección:	 (Sello)
Fecha de la inspección: 15 OCT 2009 Valedera hasta/por: 15 ABR 2010 N° Informe inspección:	 (Sello)	Fecha de la inspección: 10 OCT 2012 Valedera hasta/por: 10 ABR 2013 N° Informe inspección:	 (Sello)

NOTA. Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS

<p>Fecha de la inspección: 08 OCT 2013 Valedera hasta/por: 08 ABR 2014</p> <p>Nº Informe inspección: 201902505</p> <p>Pd. Jefe de Equipo 02/12 Mº Angustias Moya Pacheco</p> 	<p>Fecha de la inspección: 09 ABR 2013 Valedera hasta/por: 09 OCT 2013</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 09 ABR 2014 Valedera hasta/por: 09 OCT 2014</p> <p>Nº Informe inspección: 201902505</p> 	<p>Fecha de la inspección: 09 OCT 2014 Valedera hasta/por: 09 ABR 2015</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 09 ABR 2015 Valedera hasta/por: 09 OCT 2015</p> <p>Nº Informe inspección: 201902505</p> 	<p>Fecha de la inspección: 16 OCT 2015 Valedera hasta/por: 16 ABR 2016</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 12 ABR 2016 Valedera hasta/por: 12 ABR 2016</p> <p>Nº Informe inspección: INSPECCIÓN DESFAVORABLE</p> 	<p>Fecha de la inspección: 12 ABR 2016 Valedera hasta/por: 12 OCT 2016</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 20 OCT 2016 Valedera hasta/por: 20 ABR 2017</p> <p>Nº Informe inspección: 201902505</p> 	<p>Fecha de la inspección: 19 ABR 2017 Valedera hasta/por: 19 OCT 2017</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 16 NOV 2017 Valedera hasta/por: 16 MAY 2018</p> <p>Nº Informe inspección: 201902505</p> <p>Pd. Jefe de Equipo Enero 2016 Angel P. Ortega Chacón</p> 	<p>Fecha de la inspección: 18 MAY. 2018 Valedera hasta/por: 18 NOV 2018</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: 19 FEB 2019 Valedera hasta/por: 19 FEB 2019</p> <p>Nº Informe inspección: INSPECCIÓN DESFAVORABLE</p> <p>Pd. Jefe de Equipo 02/12 Mº Angustias Moya Pacheco</p> 	<p>Fecha de la inspección: 19 FEB 2019 Valedera hasta/por: 19 AGO 2019</p> <p>Nº Informe inspección: 201902532</p> 
<p>Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:</p> <p>Nº Informe inspección:</p> <p style="text-align: center;">(Sello)</p>	<p>Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:</p> <p>Nº Informe inspección:</p> <p style="text-align: center;">(Sello)</p>